



2005년5월3일

| | | | | | | |
|----------|-----|--|-----------|------------------|------|-----------------|
| 측정 날짜 | 일 | 2005년 5월 3일 | 경위도 좌표 | X=34°55'53.466" | 태양방위 | S49°51'51.975"E |
| | 시간 | 오전 10시 52분 | | Y=127°05'12.108" | 태양고도 | 58°26'17.4774" |
| 기온 | | 28.5℃ | 습도 | 11% | 풍향 | 0 |
| 강수량 | | 0 | 기압 | 1008hPa | 풍속 | 0m/s |
| 설명 | 기상 | 구름 한 점 없는 매우 맑은 날씨 | | | | |
| | 대상물 | 바닥이 콘크리트로 틈 사이에 흙이 약간 있고 초등학교 정문에서 계단으로 연결 됨 | | | | |



2005년6월20일

| | | | | | | |
|----------|-----|--|-----------|------------------|------|-----------------|
| 측정 날짜 | 일 | 2005년 6월 20일 | 경위도 좌표 | X=34°55'53.466" | 태양방위 | S79°58'8.5199"E |
| | 시간 | 오전 10시 55분 | | Y=127°05'12.108" | 태양고도 | 61°11'21.1425" |
| 기온 | | 28.3℃ | 습도 | 60% | 풍향 | - |
| 강수량 | | 0 | 기압 | 1005hPa | 풍속 | 0m/s |
| 설명 | 기상 | 전체적으로 바람 한 점 없는 맑은 날씨 | | | | |
| | 대상물 | 바닥이 콘크리트로 틈 사이에 흙이 약간 있고 운동장으로 내려가는 계단이 있음 | | | | |



콘크리트

001

콘크리트

002